

无锡市东群钢管有限公司应急预案演练签到表

演练内容	硫酸泄漏 应急处置	总指挥	潘榴民
		副总指挥	张善虎
		演练时间	2023.10.7
签名	签名	签名	签名
廖昭民	周丽霞		
张善虎	邓敏华		
吴建宇			
周阳			
浦强			
张超			
戴豪			
吴芳			
李辉云			
周崇			
邓燕			
张健芳			

无锡市东群钢管有限公司突发环境应急预案演习总结报告

2023 年 10 月 7 日 14 点 00 分，无锡市东群钢管有限公司在厂区内进行了突发环境应急预案演练，公司共计 10 余人参加了本次演练。

本次演练的主要内容是：硫酸储罐区阀门泄露，造成地面有硫酸，然后进行硫酸的安全收集处置演练。

本次演练从演练计划、现场指挥、现场处置、信息传达等方面都很成功，为公司环境应急积累了丰富的处置经验和救援经验。

演练过程中也出现了不足，主要为：1、员工佩戴防护用品不够熟练；2、现场分工不够明确等问题，在今后的的工作中我们要 1、加强培训员工防护用品的熟练使用，2、加强演练、明确分工。争取在实际工作做做到万无一失。

无锡市东群钢管有限公司

2023 年 10 月 7 日



